


12Vφ50省電力 ダイクロ


ハロゲン球75W形 50W 器具相当  
Rs-5

100V 130° 360° LED光源寿命 40,000時間 特許登録済



LEDモジュール  
本体：アルミダイキャスト  
(W：白艶消／B：黒艶消)  
電源内蔵  
LED交換不可

消費電力  
非 10.0W [100V]  
位 10.4W [100V]



特注対応  
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85      3500K (温白色) Ra85      3000K (電球色) Ra85      2700K (電球色) Ra85





16°  
[ビーム角 16°]  
狭角配光

非調光 ERS3379W (白) ○ ¥14,800  
非調光 ERS3379B (黒) ○ ¥14,800  
位相制御 ERS3391W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3793W (白) ○ ¥14,800  
非 ERS3793B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3805W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3794W (白) ¥14,800  
非 ERS3794B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3806W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3380W (白) ¥14,800  
非 ERS3380B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3392W (白) ○ ¥17,800








25°  
[ビーム角 26°]  
中角配光

非調光 ERS3381W (白) ¥14,800  
非調光 ERS3381B (黒) ○ ¥14,800  
位相制御 ERS3393W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3795W (白) ¥14,800  
非 ERS3795B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3807W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3796W (白) ¥14,800  
非 ERS3796B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3808W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3382W (白) ¥14,800  
非 ERS3382B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3394W (白) ○ ¥17,800







31°  
[ビーム角 34°]  
広角配光

非調光 ERS3383W (白) ¥14,800  
非調光 ERS3383B (黒) ○ ¥14,800  
位相制御 ERS3395W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3797W (白) ¥14,800  
非 ERS3797B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3809W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3798W (白) ¥14,800  
非 ERS3798B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3810W (白) ○ ¥17,800

非 ERS3384W (白) ¥14,800  
非 ERS3384B (黒) ○ ¥14,800  
位 ERS3396W (白) ○ ¥17,800



OPTION

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000 図 P.649

拡散フィルター B-883B ¥1,500

ハニカムルーバ (黒艶消) B-785B ¥4,000

非調光 位相制御 ○ 工場在庫品・標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) 図 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられないのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。